MORTIER DE REPARATION MONOTOP 612 F 25KG

Ref : 4151

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Sika MonoTop-612 F est un mortier monocomposant à base de ciment, charges spéciales, fibres et adjuvants. Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier de réparation de couleur grise. Application manuelle. Classement R2 selon EN 1504-3 Réparation non structurelle du béton : épaufrures, nids d'abeille, allèges de balcons, acrotères et sous-faces, corniches, etc. Mortier de réparation prêt à gâcher, fibré et à prise rapide
CONSOMMATION	0.2 à 4 cm
UTILISATION	Réparation d'épaufrures des bétons, nécessitant l'emploi d'un mortier à prise rapide
APPLICATION	Manuelle/Mécanique
COMPOSITION	Mortier monocomposant à base de ciment
PLUS PRODUIT	- Mortier fibré renforçant la cohésion et limitant le fissurage dû au retrait du béton - Application manuelle ou par projection - Spécialement formulé pour la réparation des épaufrures des bétons - Adhère parfaitement sur la plupart des supports
MATIÈRE	Mortier
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Sceller ou réparer une cavité, protéger le béton ou ses armatures à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,45 en assurant les performances décrites par l'un des référentiels suivants : la certification NF030, la NF EN 1504-3

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.44 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.44
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35841
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	0/2
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	706
MARQUE	SIKA